

給湯システムの配下破損によりシャワーのお湯が出ません。
本日、緊急工事を手配致しました。男性更衣室には
午後より業者が入りしますのでご了承ください。

※復旧見込み夕方以降

男性浴室

× 全面使用禁止

女性浴室

浴槽

○ 通常

浴室シャワー

× お湯が出ません
水は出ます

プール

○ 通常

プールサイドシャワー

× お湯が出ません
水は出ます

ジャグジー

○ 通常